


## ■ 运水针（垂直进水・细牙螺纹式） P08-C511 C511S





[单位: mm]

| 型号选择        |          | D  | d | L1 | M×P     | 材质  |  |  |  |  |
|-------------|----------|----|---|----|---------|-----|--|--|--|--|
| 型号          | L选择*     |    |   |    |         |     |  |  |  |  |
| P08-C51103  | 50 ~ 200 | 3  | 1 | 6  | M3×0.35 | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C51104  | 50 ~ 200 | 4  | 2 | 8  | M4×0.5  | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C51105  | 50 ~ 300 | 5  | 3 | 10 | M5×0.5  | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C51106  | 50 ~ 300 | 6  | 4 | 12 | M6×0.75 | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C51108  | 50 ~ 300 | 8  | 5 | 16 | M8×0.75 | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C51110  | 50 ~ 300 | 10 | 7 | 20 | M10×1.0 | 黄铜  |  |  |  |  |
| P08-C511S03 | 50 ~ 200 | 3  | 1 | 6  | M3×0.35 | 不锈钢 |  |  |  |  |
| P08-C511S04 | 50 ~ 200 | 4  | 2 | 8  | M4×0.5  | 不锈钢 |  |  |  |  |
| P08-C511S05 | 50 ~ 300 | 5  | 3 | 10 | M5×0.5  | 不锈钢 |  |  |  |  |
| P08-C511S06 | 50 ~ 300 | 6  | 4 | 12 | M6×0.75 | 不锈钢 |  |  |  |  |
| P08-C511S08 | 50 ~ 300 | 8  | 5 | 16 | M8×0.75 | 不锈钢 |  |  |  |  |
| P08-C511S10 | 50 ~ 300 | 10 | 7 | 20 | M10×1.0 | 不锈钢 |  |  |  |  |

\* L以50mm为间隔尺寸来选择。

## ■ 运水针（垂直进水・普通螺纹式） P08-C512S



[单位: mm]

| 型号选择        |           | D | d   | L1 | B | M×P     |  |  |  |  |
|-------------|-----------|---|-----|----|---|---------|--|--|--|--|
| 型号          | L选择*      |   |     |    |   |         |  |  |  |  |
| P08-C512S02 | 100 ~ 200 | 2 | 1.6 | 6  | 3 | M6×1.0  |  |  |  |  |
| P08-C512S03 | 100 ~ 250 | 3 | 2.5 | 8  | 4 | M8×1.25 |  |  |  |  |
| P08-C512S04 | 100 ~ 300 | 4 | 3.6 | 8  | 4 | M8×1.25 |  |  |  |  |

\* L以50mm为间隔尺寸来选择。