



■ 热电偶（K型L式） P09-H202



[单位: mm]


型号选择	D	L	测温范围 (°C)							
型号										
P09-H20248-12	4.8	12	0 ~ 800							
P09-H20248-20	4.8	20	0 ~ 800							

■ 温度表（简易式） P09-H206



[单位: mm]

型号选择	测温范围 (°C)		
型号			
P09-H206100	0 ~ 100		
P09-H206200	0 ~ 200		



直接放置吸附在模具表面来检测温度。

- 产品说明：
 - 指针式测温表，指针随温度的变化而变化，能够快速、直观检测模具表面温度；
 - 自带磁铁，直接放置于模具表面，安装方便且可以根据需要来移动至检测的位置区域；
 - 需要精确检测温度的场合，该温度表数据只能作为参考；但是可以管理温度的变化。
- 包装方式：1pcs/袋；起订数量：1pcs及以上。